

Servisní informace

Změna elektroniky EBU 15



od: QM

strana 1/1

08/2012

EBU 15 - 16



Od 07/2012 se montuje do strojů EBU 15-16 nová elektronika a spínač.

Základní stroj má nové číslo 767477

Výroba elektroniky 66778345 byla ukončena. Po spotřebování zásoby bude třeba používat nové provedení i pro opravy strojů vyrobených před 07/2012.

Příčina:

Změna konstrukce elektroniky

Změny:

Nová elektronika 65404705 obsahuje kondenzátor a nový vývod ke spínači (nahrazuje přípojné vedení).


K nové elektronice nutno:

- **použít nový spínač 65404706**, který nemá kondenzátor, nebo
- **upravit původní spínač**, = vyjmout kondenzátor

Nový spínač 65404706 lze použít jen s novou elektronikou 65404705.

Mění se schéma zapojení spínače a elektroniky.

Staré provedení



Nové provedení

