

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GlA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig  
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -  
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand				Zul. Abw. ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab				Geom.-Schl.:			
								Werkstoff							
					Datum	Name		<div>Maßzeichnung</div> <div>Querstromlüfter</div> <div>QLK45/3000A2-2524-38 ...</div>							
				Bearb.	29.08.96	hbm									
				Gepr.	03.09.96	hpt									
				Norm	05.09.96	hg									
						gl									
				<div><div>▼</div><div>ALCATEL</div><div>SEL</div></div>		BML/KO		Zeichnungsnummer				Z10		Blatt	
01	---	29.08.96	hbm			55442 70029				Bl					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:		Ers.d.:		DIN_A2	